



## — INSTRUKCJA OBSŁUGI —

### ELEKTRONICZNA STACJA POGODY

Ta instrukcja jest częścią produktu i powinna być przechowywana w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią w przyszłości. Zawiera istotne informacje o ustawieniach i pracy urządzenia.

#### 1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Elektroniczna stacja pogody z magnesami do bezinwazyjnego mocowania na elementach metalowych
- Instrukcja obsługi
- Bateria: 1.5V (AAA)



#### 2. FUNKCJE

- Temperatura wewnętrzna (°C lub °F)
- Temperatura zewnętrzna (°C lub °F)
- Pamięć wartości max/min temperatury
- Alarm minimalnej i maksymalnej temperatury

#### 3. URUCHOMIENIE

Przed rozpoczęciem użytkowania zdjęj ochronną folię z wyświetlacza.

Wyciągnij plastikową etykietę znajdującą się z tyłu stacji bazowej.

Po uruchomieniu się termometru na wyświetlaczu pojawi się aktualna temperatura.

#### 4. USTAWIENIA WYŚWIETLACZA

##### Wybór jednostki wyświetlania temperatury

W trakcie normalnego trybu wyświetlacza wcisnąć przycisk z tyłu stacji pogody (°C/°F) w celu ustawienia żądanej jednostki temperatury – stopni Celsjusza lub Fahrenheita.

### Ustawienia alarmu

- Nacisnąć przycisk (czerwony dzwonek) i przytrzymać go 2 s w celu przełączenia na tryb ustawienia alarmu maksymalnej temperatury (ustawianie przyciskiem °C/°F z tyłu urządzenia), następnie ponownie nacisnąć i ustawić temperaturę minimalną.
- Po ponownym naciśnięciu przycisku zostaną zapamiętane maksymalne i minimalne temperatury, a wyświetlacz wróci do pokazywania rzeczywistej temperatury wewnętrznej.
- Nacisnąć przycisk (czerwony dzwonek), by włączyć bądź wyłączyć alarm.

### Sprawdzanie zapamiętanych wartości MAX/MIN temperatury

- Nacisnąć przycisk in/out w celu wybrania wewnętrznej lub zewnętrznej temperatury, następnie nacisnąć przycisk max/min, na wyświetlaczu pojawi się ikona MAX oraz zapamiętane maksymalne wartości temperatury wewnętrznej lub zewnętrznej w ciągu ostatniej doby.
- Ponownie nacisnąć przycisk max/min, na wyświetlaczu pojawi się ikonka MIN oraz zapamiętane minimalne wartości temperatury wewnętrznej lub zewnętrznej w ciągu ostatniej doby.
- Nacisnąć kolejny raz przycisk UP lub odczekać 7 sekund, ikona MIN / MAX zniknie, a stacja powróci do pokazywania aktualnych wartości temperatury.

### Środki ostrożności

- Nie narażać urządzenia na działanie silnych wibracji i obciążeń mechanicznych.
- Unikać nagłych, znacznych zmian temperatury (bezpośredniego promieniowania słonecznego, wysokich temperatur ujemnych).
- Do czyszczenia obudowy i wyświetlacza stosować miękką, lekko zwilżoną ściereczkę.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Wyczerpane baterie natychmiast usunąć z urządzenia. Stosować wyłącznie wskazany poniżej typ baterii.



Symbol ten, umieszczany na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych oznacza, że zakupiony produkt nie powinien być usuwany razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

## 5. DANE TECHNICZNE

### Stacja bazowa:

Zakres pomiaru temperatury wewnętrznej:	-20°C do 70°C (-4°F do 158°F)
Zakres pomiaru temperatury zewnętrznej:	-50°C do 70°C (-58°F do 158°F)
Tolerancja/dokładność pomiaru temperatury:	+/- 1°C (+/-2°F)
Długość przewodu:	2 m

### Baterie:

Stacja bazowa:	1x1,5V (AAA) – w komplecie
----------------	----------------------------



— OPERATION MANUAL —  
**ELECTRONIC WEATHER STATION**

**This manual comes as component to the product and should be kept easily accessible for future reference. It contains essential information on settings and operation of the device.**

**1. PACKAGE CONTENTS**

- Electronic weather station with magnets for non-invasive installation on metal surfaces
- User manual
- Battery: 1.5V (AAA)

**2. FEATURES**

- Indoor temperature (°C or °F)
- Outdoor temperature (°C or °F)
- Max/min temperature values memory
- Minimum and maximum temperature alert

**3. STARTUP**

Remove protective foil from the display screen before use.

Pull out the plastic label found in the back of the main unit.

Once the thermometer is running, the screen will display current temperature.

**4. DISPLAY SETTINGS**

**Choosing temperature unit**

In default display mode, press the button on the back of the weather station (°C/°F) in order to set preferred temperature measurement unit – degrees Celsius or Fahrenheit.

**Alert settings**

- Press the (red bell) button and hold for 2 s to switch to maximum temperature alert settings mode (setting temperature by °C/°F at the back of the weather station), then press again and set minimum temperature.
- Pressing the button once again will store the maximum and minimum temperatures and return to current indoor temperature display mode.
- Press the (red bell) button to turn alert on and off.

**Checking stored MAX/MIN temperature values**

- Press the in/out button to switch between indoor and outdoor temperatures, then press max/min button, the screen will display a MAX icon and maximum indoor or outdoor temperature stored in the last 24 hours.
- Press the max/min button again, the screen will display a MIN icon and minimum indoor or outdoor temperature stored in the last 24 hours.
- Press the UP button again or wait 7 seconds, the MIN / MAX icon will disappear, and the station will return to current temperature display mode.

**Selecting the temperature display unit (°C/°F)**

Press DOWN to set the required temperature unit: degrees Celsius or degrees Fahrenheit (°C/°F).

**Precautions:**

- Do not expose the device to strong vibrations and mechanical strain.
- Avoid sudden and dramatic temperature changes (direct sunlight, low negative temperatures).
- Clean the casing and the display with a soft and slightly wetted cloth.
- Do not immerse the device in water.
- Immediately remove used batteries from the device. Use only the type of batteries specified below.



This symbol placed on electrical and electronic equipment means the purchased product should not be disposed with standard household waste. It shall be passed to a specialised outlet handling and recycling electric and electronic waste. Appropriate disposal and recycling of equipment will help prevent potential negative impact on the environment and human health.

## 5. TECHNICAL DATA

### Base station:

Indoor temperature measuring range:	-20°C to 50°C (-4°F to 158°F)
Outdoor temperature measuring range:	-50°C to 70°C (-58°F to 158°F)
Tolerance/accuracy of temperature measurement:	+/- 1.1°C (+/-2°F)
Cable length:	2 m

### Batteries:

Base station:	1x1,5V (AAA) – included in the set
---------------	------------------------------------



## WARUNKI GWARANCJI

- Gwarancja na sprawne działanie urządzenia udzielona jest przez firmę BROWIN na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
- W przypadku uszkodzeń spowodowanych przez błąd producenta zapewnia się bezpłatną naprawę.
- Termin rozpatrzenia reklamacji i ewentualnego wykonania naprawy wynosi 14 dni od daty przyjęcia produktu.
- Gwarancja traci swą ważność w przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania, m.in. na skutek:
  - używania stacji pogody niezgodnie z przeznaczeniem;
  - używania stacji niezgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji;
  - fizycznych uszkodzeń stacji.
  - samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.

Życzymy satysfakcji z użytkowania zakupionego produktu  
i zachęcamy do zapoznania się z bogatym asortymentem dostępnym w ofercie naszej Firmy.

**BROWIN**  
**Spółka z ograniczoną**  
**odpowiedzialnością Sp. k.**  
ul. Pryncypalna 129/141  
PL 93-373 Łódź  
tel. +48 42 23 23 230  
[www.browin.pl](http://www.browin.pl)